

MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS OCA BRASIL

1. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Trata-se de revestimento de madeira certificada, fornecido em caixas de papelão contendo placas de aproximadamente 30cmX30cm cada, e/ou régua soltas, em diversas cores e modelos.

Possui infinitas aplicações, tais como:

- no revestimento de paredes;
- no revestimento de portas pivotantes;
- na confecção de painéis decorativos;
- na indústria moveleira, entre outras.

Seu uso é permitido em **ambientes internos** que não sofram insolação direta, nem contato permanente com a água ou umidade ou **ambientes externos** protegidos/cobertos.

A Coleção Bisot tem propriedades laváveis. Utilizar somente sabão neutro e esponja macia.

Nunca utilizar nenhum produto abrasivo nos revestimentos Oca Brasil.

2. ESTOCAGEM

Não recomendamos a estocagem dos revestimentos Oca Brasil **por prazo superior a 30 dias do recebimento**. A estocagem, quando ocorrer, deve se dar em local seco e livre de insolação. A má conservação das caixas do revestimento pode gerar o envergamento e a conseqüente inutilização das placas.

3. INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

3.1 Instalador

É importante que o instalador ou a equipe de instalação tenha noções básicas de marcenaria, uma vez que se faz necessária a utilização de serras para madeira.

3.2 Preparação da Superfície

A superfície sobre a qual o produto será aplicado deverá estar perfeitamente limpa, curada e nivelada, com cantos e arestas alinhados e esquadrejados, livre de desníveis ou buracos e isenta de partículas soltas, gordura e umidade permanente.

* Observe-se que em superfícies pintadas a tinta esteja plenamente seca e aderida. Os revestimentos **NÃO** podem ser instalados por cima de texturas.

3.3 Preparação das Placas e Régua

As placas e/ou régua deverão estar limpas e secas na superfície a colar.

Em localidades com umidade relativa do ar inferior a 50%, as placas e régua deverão estar fora da embalagem e em temperatura ambiente durante um período mínimo de 48 horas antes da instalação.

Para adequação do tamanho das placas e/ou régua às dimensões das superfícies onde serão aplicadas, utilizar serras para madeira (serra circular, serra tico-tico ou arco de serra).

3.4 Aplicação da Cola

3.4.1 **Em áreas normais** (paredes de reboco, gesso cartonado, Drywall ou superfícies de madeira):

Os adesivos recomendados são:

- **Cola de Contato** (Cascola Extra, fornecedor Henckel);
- **Cola PVA para Madeira**;
- **Os indicados para áreas especiais** (opcionalmente);

3.4.2 **Em áreas especiais, que demandem um maior poder adesivo E na aplicação dos revestimentos da Coleção Smart (régua soltas)** utilizar adesivo de poliuretano.

Adesivos recomendados:

FLEXTEC 101 ou PL 600 (cartucho).

Fornecedor: **HENKEL** (tel. 0800-704 2334)

Cada m² de revestimento aplicado consome, em média, um cartucho de cola.

OU

- **BST Urethane, da Bostik Hardwood Products** (adesivo de poliuretano mono-componente).

Fornecedor: **BOSTIK BRASIL** (tel. 011 3622 1999 ou 3622 1992).

Cada m² de revestimento aplicado consome, em média, 1 kg de cola.

Para a utilização das colas indicadas deverão ser sempre respeitados os critérios técnicos e as instruções de uso dos respectivos fabricantes dos adesivos.

3.5 Colocação das Placas e Régua

Aplicar o adesivo indicado em toda a extensão das placas e/ou régua, inclusive nos dentes.

MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS OCA BRASIL

Colocar as placas uma a uma sobre a superfície pré-adesivada, pressionando-as com a palma das mãos ou, cuidadosamente, com um martelo de borracha.

Limpar imediatamente com um pano seco os excessos ou respingos de adesivo, para estes não aderirem ao revestimento.

Devido aos recortes das placas para adequação das superfícies, eventualmente se fará necessário o uso de acabamento lateral com o kit de retoque de tingidor + verniz, adquiridos junto com o revestimento.

4. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Os revestimentos **Oca Brasil** são fornecidos com acabamento final de superfície, não havendo necessidade de aplicação de vernizes ou similares após a instalação.

A limpeza deverá ser feita apenas com pano seco ou úmido e escova de cerdas macias para retirada do pó.

Caso seja necessário, utilizar água e sabão neutro **sem** esfregar a superfície do revestimento.

Proibida a utilização de buchas ou materiais abrasivos.

Em áreas eventualmente expostas aos raios solares e a chuva poderá ocorrer o esmaecimento natural da cor.

5. GARANTIA

Os revestimentos em madeira **Oca Brasil** possuem garantia de **02 anos (dois anos)**, a contar da data da compra, contra o ataque de fungos e cupins e o descolamento das pastilhas que compõem as placas do revestimento.

Deverá ficar comprovado que o ambiente no qual os revestimentos foram instalados era totalmente isento e livre de contaminações prévias.

A depender de cada caso, os revestimentos poderão ser total ou parcialmente repostos em garantia.

Por se tratar de um produto natural, **NÃO** garantimos o envio de pedidos complementares no mesmo tom dos pedidos originais.

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações adicionais, consulte nosso Site: www.oca-brasil.com/concreta ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone (51) 3264-6154 (51) 3311-5030 ou (71) 3341-3921

Fabricado por:


EL2-Indústria e Comercio de Revestimentos Ltda

CNPJ: 09.070.018/0001-34

Rua Moradas da Lagoa, N° 452, GP-15 – Fazenda Coutos

CEP: 41306-745 – Salvador – BA – Brasil

Tel./Fax: +55 (71) 3341-3921



www.o-ca.com.br